



Необходимо обратить внимание на две поверхности, со сносками. Для них важна шероховатость/неровности не хуже 0.1мм.

Материал: алюминий Д16Т.

